

Инструкция по экплуатации программного обеспечения

MAPM «RACS_MWS-01» (RUS.AECФ.01096-01)






Примечание:


Табло <mark>«ВПП занята»</mark> включается если в критической зоне курсоглиссадной системы (КГС) находится транспортные средства, ВС пересекающее или заблокировавшие ВПП. Если в критической зоне курсоглиссадной системы (КГС) находится взлетающее ВС или ВС совершившее посадку, табло находится в положении «ВПП свободно».

При вылете ВС


1. Диспетчер включает светофор в положение «ЗЕЛЕНЫЙ» и разрешает ВС занять ВПП для выполнения взлета (разрешает ВС занять исполнительный старт).




2. Табло занятости ВПП находится в положении




3. После срабатывания датчика пересечения линии критической зоны КГС с указанием направления движения на ВПП, через 2 секунды (ИПС) светофор автоматически включается в положение «КРАСНЫЙ».





При посадке ВС


После доклада ЭВС о освобождении ВПП и срабатывании датчика пересечения линии критической зоны КГС соответствующей РД, с указанием направления от ВПП, считаем, что ВС освободило ВПП.



При санкционированном занятие ВПП техникой для проведения работ A) Начало работ на ВПП


По запросу руководителя работ на ВПП и принятия решение о разрешении занятия ВПП:


- 1. Табло занятости ВПП перевести в положение ВПП занята
- 2. Выбрать ручной режим включения «КРАСНОГО» светофора. При занятии ВПП одиночным транспортным средством (осмотр ВПП, замер Ксц. и т.п.) эту операцию можно не проводить.
- 3. Включить «ЗЕЛЁНЫЙ» светофор соответствующей РД.
- 4. Обратиться к табло счетчика и выставить количество техники на ВПП



- Выбор ручной режим включения «<mark>КРАСНОГО</mark>» светофора.


5. Включить «КРАСНЫЙ» светофор соответствующей РД после пересечения линии критической зоны КГС замыкающей колонну машины. Если происходит очистка ВПП с постоянным пересечением линии критической зоны КГС можно включить соответствующие «ЗЕЛЁНЫЕ» светофоры.






Б) Завершение работ на ВПП


После срабатывания датчика пересечения линии критической зоны КГС в направлении «от ВПП»:



- 1. Получить доклад руководителя работ на ВПП о их окончании и освобождении ВПП.
- 3. Проверить, при необходимости включить все светофоры в положение «КРАСНЫЙ».
- 4. Отключить ручной режим включения «КРАСНОГО» светофора.
- 5. Табло занятости ВПП перевести в положение ВПП свободна Индикация несанкционированное занятие ВГпт и деиствия диспетчера

В положение светофора, разрешающего занятие ВПП – «КРАСНЫЙ» сработал датчик пересечения линии критической зоны КГС в направлении «на ВПП». Указатель направления движения объекта срабатывает в мигающем режиме и сопровождается звуковой сигнализацией. <u>Отключение сигнализации производится диспетчером.</u>






- 1. Табло занятости ВПП перевести в положение Орвд в РФ
- ВПП занята

и действовать при ОВД в соответствии с п. 5.3.24(2) 5.3.34 и 5.9 ФАП

- 2. Отключить мигающий режим и звуковую сигнализацию, обратившись к указателю направления движения объекта.
- 3. После того, как достоверно убедились в соответствии с п. 5.3.36 ФАП ОрВД в РФ, что ВПП свободна, двойным «кликом» по указателю на правления движения объекта вернуть его в рабочее положение.

Примечание:

Если после фиксации несанкционированное занятие ВПП датчик пересечения критической зоны КГС сработал в направлении «от ВПП», табло занятости ВПП остается в положении ВПП занята до выполнения пункта 3.



4. Перевести табло занятости ВПП в положение

ВПП свободна

Можно предложить специалистам УВД как дополнительный функционал:

- 1. Срабатывание датчика пересечения линии критической зоны КГС в любом направлении всегда дополнять кратковременной звуковой сигнализацией.
- 2. Установить включаемый, автоматический счётчик количества пересечений линии критической зоны КГС с учетом направления пересечения, при её санкционированном занятии, что будет соответствовать количеству единиц техники на ВПП.

Примечание:

По количеству срабатыванию датчика пересечения линии критической зоны КГС с указанием направления движения «на ВПП» можно контролировать количество транспортных средств, занявших ВПП, а по срабатыванию датчика пересечения линии критической зоны КГС с указанием направления движения «от ВПП» можно контролировать количество транспортных средств, освободивших ВПП.


Алгоритм работы с автоматическим счетчиком количества пересечений линии критической зоны КГС:

А) Начало работ на ВПП


1. Табло занятости ВПП перевести в положение критической зоны КГС.



и включить автоматический счётчик количества пересечений линии







Выбор ручной режим включения «КРАСНОГО» светофора.


- 2. Выбрать ручной режим включения «КРАСНОГО» светофора. При занятии ВПП одиночным транспортным средством (осмотр ВПП, замер Ксц. и т.п.) эту операцию можно не проводить.
- 3. Включить «ЗЕЛЁНЫЙ» светофор соответствующей РД. Если происходит очистка ВПП с постоянным пересечением линии критической зоны КГС можно включить соответствующие «ЗЕЛЁНЫЕ» светофоры
- 4. Разрешить занятие ВПП.

Примечание:

С момента включения автоматического счётчика он будет отсчитывать количество пересечений линии критической зоны КГС в сторону «на ВПП» со знаком (+), в сторону «от ВПП» со знаком (-). При докладе о освобождении ВПП счётчик должен показать **0**.

Б) Завершение работ на ВПП

- 1. Получить доклад о освобождении ВПП. Если счётчик $oldsymbol{0}$
- выключить автоматический счётчик
- проверить, при необходимости включить все светофоры в положение «КРАСНЫЙ».
- отключить ручной режим включения «КРАСНОГО» светофора;
- перевести табло занятости ВПП в положение




- 2. Если счетчик показывает значение отличное от 0
- убедиться в том, что ВПП свободна;
- проверить, при необходимости включить все светофоры в положение «КРАСНЫЙ».
- выключить автоматический счётчик, при этом счётчик должен обнулиться (если этого не произошло, обратиться к табло счетчика и выставить количество техники на ВПП **0**);
- перевести в ручной режим включения «КРАСНОГО» светофора;
- перевести табло занятости ВПП в положение


ВПП свободна

Выдержки из ФАП ОрВД в РФ

- 5.3.24. Разрешение органа ОВД на взлет воздушного судна означает, что на момент взлета:
- 1) безопасный интервал для вылетающего воздушного судна обеспечен;
- 2) препятствия на летной полосе отсутствуют;
- 5.3.34. Если после выдачи разрешения на взлёт воздушное судно начало разбег, но возникла угроза безопасности взлёта, орган ОВД срочно информирует об этом его экипаж.
- 5.3.36. Отсутствие препятствий на летной полосе определяется визуальным осмотром и/или при помощи технических средств, либо по докладам экипажей воздушных судов или руководителя (ответственного лица) проведения работ на летной полосе.
- 5.9. В том случае, если орган ОВД после выдачи разрешения на взлет или посадку устанавливает факт несанкционированного выезда на ВПП или его неизбежность, или наличие какого-либо препятствия на ВПП или вблизи нее, что может создать угрозу безопасности взлетающему или выполняющему посадку воздушному судну, предпринимаются следующие надлежащие действия: а) аннулируется разрешение на взлет вылетающего воздушного судна; б) дается указание совершающему посадку воздушному судну уйти на второй круг; в) во всех случаях экипаж ВС информируется о несанкционированном выезде на ВПП или наличии препятствия и его местонахождении относительно ВПП.



Основное положение светофора, разрешающего занятие ВПП – «КРАСНЫЙ»




Примечание:


Табло <mark>«ВПП занята»</mark> включается если в критической зоне курсоглиссадной системы (КГС) находится транспортные средства, ВС пересекающее или заблокировавшие ВПП. Если в критической зоне курсоглиссадной системы (КГС) находится взлетающее ВС или ВС совершившее посадку, табло находится в положении <mark>«ВПП свободно»</mark>.

При вылете ВС


1. Диспетчер включает светофор в положение «ЗЕЛЕНЫЙ» и разрешает ВС занять ВПП для выполнения взлета (разрешает ВС занять исполнительный старт).




2. Табло занятости ВПП находится в положении




3. После срабатывания датчика пересечения линии критической зоны КГС с указанием направления движения на ВПП, диспетчер включает светофор в положение «КРАСНЫЙ».






После доклада ЭВС о освобождении ВПП и срабатывании датчика пересечения линии критической зоны КГС соответствующей РД, с указанием направления от ВПП, считаем, что ВС освободило ВПП.




При санкционированном занятие ВПП техникой для проведения работ A) Начало работ на ВПП


По запросу руководителя работ на ВПП и принятия решение о разрешении занятия ВПП:

- 1. Табло занятости ВПП перевести в положение ВПП занята
- 2. Включить «ЗЕЛЁНЫЙ» светофор соответствующей РД.
- 3. Обратиться к табло счетчика и выставить количество техники на ВПП




4. Включить «КРАСНЫЙ» светофор соответствующей РД после пересечения линии критической зоны КГС замыкающей колонну машины. Если происходит очистка ВПП с постоянным пересечением линии критической зоны КГС можно включить соответствующие «ЗЕЛЁНЫЕ» светофоры.






Б) Завершение работ на ВПП

После срабатывания датчика пересечения линии критической зоны КГС в направлении «от ВПП»:




- 1. Получить доклад руководителя работ на ВПП о их окончании и освобождении ВПП.
- 2. Обратиться к табло счетчика и выставить количество техники на ВПП $oldsymbol{0_{ullet}}$
- 3. Проверить, при необходимости включить все светофоры в положение «КРАСНЫЙ».


4. Табло занятости ВПП перевести в положение



Индикация несанкционированное занятие ВПП и действия диспетчера

В положение светофора, разрешающего занятие ВПП – «КРАСНЫЙ» сработал датчик пересечения линии критической зоны КГС в направлении «на ВПП». Указатель направления движения объекта срабатывает в мигающем режиме и сопровождается звуковой сигнализацией. <u>Отключение сигнализации производится диспетчером.</u>





1. Табло занятости ВПП перевести в положение $OpB \not\Box$ в $P\Phi$




и действовать при ОВД в соответствии с п.5.3.24(2), 5.3.34 и 5.9 ФАП


- 2. Отключить мигающий режим и звуковую сигнализацию, обратившись к указателю направления движения объекта.
- 3. После того, как достоверно убедились в соответствии с п. 5.3.36 ФАП ОрВД в РФ, что ВПП свободна, двойным «кликом» по указателю на правления движения объекта вернуть его в рабочее положение.

Примечание:

Если после фиксации несанкционированное занятие ВПП датчик пересечения критической зоны КГС сработал в направлении «от ВПП», табло занятости ВПП остается в положении ВПП занята до выполнения пункта 3.



4. Перевести табло занятости ВПП в положение



Можно предложить специалистам УВД как дополнительный функционал:

- 1. Срабатывание датчика пересечения линии критической зоны КГС в любом направлении всегда дополнять кратковременной звуковой сигнализацией.
- 2. Установить включаемый, автоматический счётчик количества пересечений линии критической зоны КГС с учетом направления пересечения, при её санкционированном занятии, что будет соответствовать количеству единиц техники на ВПП.

Примечание:

По количеству срабатыванию датчика пересечения линии критической зоны КГС с указанием направления движения «на ВПП» можно контролировать количество транспортных средств, занявших ВПП, а по срабатыванию датчика пересечения линии критической зоны КГС с указанием направления движения «от ВПП» можно контролировать количество транспортных средств, освободивших ВПП.


Алгоритм работы с автоматическим счетчиком количества пересечений линии критической зоны КГС:

А) Начало работ на ВПП

1. Табло занятости ВПП перевести в положени критической зоны КГС.



и включить автоматический счётчик количества пересечений линии



- выключатель автоматического счётчика
- 2. Включить «ЗЕЛЁНЫЙ» светофор соответствующей РД. Если происходит очистка ВПП с постоянным пересечением линии критической зоны КГС можно включить соответствующие «ЗЕЛЁНЫЕ» светофоры.
- 3. Разрешить занятие ВПП

Примечание:


С момента включения автоматического счётчика он будет отсчитывать количество пересечений линии критической зоны КГС в сторону «на ВПП» со знаком (+), в сторону «от ВПП» со знаком (-). При докладе о освобождении ВПП счётчик должен показать **0**.

Б) Завершение работ на ВПП

- 1. Получить доклад о освобождении ВПП. Если счётчик $oldsymbol{0}$
- выключить автоматический счётчик;
- проверить, при необходимости включить все светофоры в положение «КРАСНЫЙ».
- перевести табло занятости ВПП в положение

ВПП свободна

- 2. Если счетчик показывает значение отличное от ${f 0}$
- убедиться в том, что ВПП свободна;
- проверить, при необходимости включить все светофоры в положение «КРАСНЫЙ».
- выключить автоматический счётчик, при этом счётчик должен обнулиться, (если этого не произошло, обратиться к табло счетчика и выставить количество техники на ВПП **0**);
- перевести табло занятости ВПП в положение



Выдержки из ФАП ОрВД в РФ

- 5.3.24. Разрешение органа ОВД на взлет воздушного судна означает, что на момент взлета:
- 2) препятствия на летной полосе отсутствуют;
- 5.3.34. Если после выдачи разрешения на взлёт воздушное судно начало разбег, но возникла угроза безопасности взлёта, орган ОВД срочно информирует об этом его экипаж.
- 5.3.36. Отсутствие препятствий на летной полосе определяется визуальным осмотром и/или при помощи технических средств, либо по докладам экипажей воздушных судов или руководителя (ответственного лица) проведения работ на летной полосе.
- 5.9. В том случае, если орган ОВД после выдачи разрешения на взлет или посадку устанавливает факт несанкционированного выезда на ВПП или его неизбежность, или наличие какого-либо препятствия на ВПП или вблизи нее, что может создать угрозу безопасности взлетающему или выполняющему посадку воздушному судну, предпринимаются следующие надлежащие действия: а) аннулируется разрешение на взлет вылетающего воздушного судна; б) дается указание совершающему посадку воздушному судну уйти на второй круг; в) во всех случаях экипаж ВС информируется о несанкционированном выезде на ВПП или наличии препятствия и его местонахождении относительно ВПП.